SWING CHECK VALVE REPAIR KIT



FECHA
: 11/23/2026 09:32 PM

SKU
: 3562

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 3091RK2

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Replacement metal seal flapper kit, flapper assembly, yoke, springs, shafts, cover gasket (for 3091MA)
Factory Part Number	3091RK2
Used on	3090 series swing check valves
Weight Lb	1.0010

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us