ALUMINUM BUTTERFLY VALVE REPLACEMENTS/KITS



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 10:37 PM

SKU
: 4199

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 4-400-422501

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Disc Seat
Factory Part Number	4-400-422501
Material	White Buna
Used on	4-400-3501, 4-390-828U501
Weight Lb	0.6500

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us