ALUMINUM QUICK CONNECT CLAMP REPAIR PART



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 12:26 AM

SKU
: 4396

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 40398BN

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Includes	4" pipe coupler split gasket
Material	Buna-N / EPDM
Factory Part Number	40398BN
Weight Lb	0.0100

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us