ALUMINUM BUTTERFLY VALVE REPLACEMENTS/KITS



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 11:12 PM

SKU
: 5032

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 5-400-422237U

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Disc
Factory Part Number	5-400-422237U
Material	Iron
Used on	5-400-1500
Weight Lb	1.8800

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us