# API VALVE DUST CAP BUNA REPAIR GASKET

FECHA
: 11/23/2026 10:57 PM

SKU
: 5279

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 5205-RK1

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov






** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Description** | Replacement gasket |
| **Factory Part Number** | 5205-RK1 |
| **Used on** | 5205 API dust cap |
| **Weight Lb** | 0.1800 |



2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us