API VALVE DUST CAP HANDLE REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 10:24 PM

SKU
: 5280

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 5205-RK2

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Replacement cam arm and pin
Factory Part Number	5205-RK2
Used on	5205 API dust cap
Weight Lb	0.0800

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us