API COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 06:19 PM

SKU
: 27161

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 5354K17

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	FKM-GFLT replaceable nose seal kit
Factory Part Number	5354K17
Used on	5400G
Weight Lb	0.1660

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us