
API COUPLER REPAIR KIT



FECHA
: 11/23/2026 06:29 PM

SKU
: 27168

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 5354K26

Features:
Washer, cotter pin, handle (stainless steel), shaft outside washer, clevis pin
Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Stainless steel handle kit replacement
Factory Part Number	5354K26

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us