API COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 09:53 PM

SKU
: 27174

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 5354K5

Features:
O-ring 2-220 (FKM-GFLT), O-ring 212 (FKM-GFLT), shaft outside washer, shaft inside washer, shaft cotter pin
Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	FKM-GFLT shaft seal kit
Factory Part Number	5354K5
Used on	5300G & 5400G API couplers
Weight Lb	0.0290

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us