5500-SERIES API COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 09:27 PM

SKU
: 27184

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 5500RK1

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	FKM-B complete seal repair kit for 5500B
Factory Part Number	5500RK1
Weight Lb	0.5000

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us