5500-SERIES API COUPLER REPAIR KIT



FECHA
: 11/24/2026 09:17 PM

SKU
: 27191

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 5500RK16

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Fluorosilicone seals with PTFE U-cap kit for 5500F
Factory Part Number	5500RK16

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us