5500-SERIES API COUPLER REPAIR KIT



FECHA
: 11/23/2026 08:31 PM

SKU
: 27193

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 5500RK19

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Hi-Fluor complete seal kit for 5500H
Factory Part Number	5500RK19

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us