5500-SERIES API COUPLER REPAIR KIT



FECHA
: 11/24/2026 08:34 PM

SKU
: 27194

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 5500RK2

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Baylast complete seal kit for 5500BL
Factory Part Number	5500RK2
Weight Lb	0.5000

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us