# 5500-SERIES API COUPLER REPAIR KIT




** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 08:41 PM

SKU
: 27199

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 5500RK5

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Description** | FKM-GFLT complete seal repair kit for 5500G |
| **Factory Part Number** | 5500RK5 |
| **Weight Lb** | 0.5000 |



2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us