ALUMINUM BUTTERFLY VALVE REPLACEMENTS/KITS



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 11:25 PM

SKU
: 5498

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 6-390-393501

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Disc Seat
Factory Part Number	6-390-393501
Material	Black Buna
Used on	6-390-828U501
Weight Lb	1.0400

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us