SPRING CHECK VALVE REPAIR KIT



FECHA
: 11/23/2026 08:53 PM

SKU
: 8159

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: B46MP-RKV250

Features:
(1) 316L stainless spring, (1) FKM stem seat and (1) FKM clamp gasket

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Factory Part Number	B46MP-RKV250
Seal	FKM
Seat	FKM
Size	2-1/2"

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us