B5101 SERIES BUTTERFLY VALVE REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 01:43 AM

SKU
: 8177

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: B5101-RKV200

Features:
(1) seat and (2) bushings included

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Brown
Factory Part Number	B5101-RKV200
Material	FKM
Size	2"
Weight Lb	0.1100

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us