B5102 SERIES BUTTERFLY VALVE REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 01:55 AM

SKU
: 8372

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: B5102-RKV300

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Black
Factory Part Number	B5102-RKV300
Includes	(1) seat and (2) bushings included
Material	FKM
Size	3"
Weight Lb	0.1705

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us