BAYLOC® DRY DISCONNECT COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 12:52 AM

SKU
: 27437

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: DBC61-200RK2

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Includes	replacement Buna seal cylinder, PTFE buttons and PTFE bushing (for DBC61-200)
Factory Part Number	DBC61-200RK2
Used on	2" Aluminum Couplers
Weight Lb	0.2500

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us