BAYLOC® DRY DISCONNECT COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 01:12 AM

SKU
: 27449

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: DBC71-150RK2

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Includes	replacement Buna seal cylinder, PTFE buttons and PTFE bushing
Factory Part Number	DBC71-150RK2
Used on	1-1/2" Stainless Steel Couplers
Weight Lb	0.4400

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us