BAYLOC® DRY DISCONNECT COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 01:21 AM

SKU
: 27453

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: DBC72-200RK2

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Includes	replacement FKM seal cylinder, PTFE buttons and PTFE bushing
Factory Part Number	DBC72-200RK2
Used on	2" Stainless Steel Couplers
Weight Lb	0.6600

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us