BAYLOC® DRY DISCONNECT COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 01:27 AM

SKU
: 27459

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: DBCX1-150RK1

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Includes	replacement seal kit, Buna crank shaft O-ring, PTFE stuffing box O-ring, Buna body O-ring, Buna cam gasket, PTFE O-ring (for DBC61-150)
Factory Part Number	DBCX1-150RK1
Used on	1-1/2" Aluminum Couplers, 1-1/2" Stainless Steel Couplers
Weight Lb	0.0400

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us