
BAYLOC® DRY DISCONNECT COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 12:56 AM

SKU
: 27464

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: DBCX2-200RK1

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Includes	replacement seal kit, FKM crank shaft O-ring, PTFE stuffing box O-ring, FKM body O-ring, FKM cam gasket, PTFE O-ring
Factory Part Number	DBCX2-200RK1
Used on	2" Aluminum Couplers, 2" Stainless Steel Couplers
Weight Lb	0.0800

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us