# BAYLOC® DRY DISCONNECT COUPLER REPAIR KIT




** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 01:01 AM

SKU
: 27475

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: DBCX4-200RK1

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Includes** | replacement seal kit, EPDM crank shaft O-ring, PTFE stuffing box O-ring, EPDM body O-ring, EPR cam gasket, PTFE O-ring |
| **Factory Part Number** | DBCX4-200RK1 |
| **Used on** | 2" Aluminum Couplers, 2" Stainless Steel Couplers |
| **Weight Lb** | 0.0100 |



2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us