BAYLOC® DRY DISCONNECT COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 01:43 AM

SKU
: 27481

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: DBCX7-200RK1

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Includes	replacement seal kit, FFKM crank shaft O-ring, PTFE stuffing box O-ring, FFKM body O-ring, PTFE/FKM cam gasket, PTFE O-ring
Factory Part Number	DBCX7-200RK1
Used on	2" Aluminum Couplers, 2" Stainless Steel Couplers
Weight Lb	0.0100

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us