BAYLOC® DRY DISCONNECT COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 02:12 AM

SKU
: 27483

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: DBCX9-300RK1

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Includes	replacement seal kit, FKM-B crank shaft, PTFE stuffing box to body O-ring, FKM-B body O-ring, FKM-B cam gasket, PTFE Poppet screw O-ring
Factory Part Number	DBCX9-300RK1
Used on	3" Aluminum Couplers, 3" Stainless Steel Couplers
Weight Lb	0.3000

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us