BAYLOC® DRY DISCONNECT COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 02:11 AM

SKU
: 27488

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: DBCXX-150RK8

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Includes	main cylinder spring
Factory Part Number	DBCXX-150RK8
Used on	1-1/2" Aluminum Couplers, 1-1/2" Stainless Steel Couplers
Weight Lb	0.1800

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us