BAYLOC® DRY DISCONNECT COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 02:11 AM

SKU
: 27493

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: DBCXX-200RK7

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Includes	replacement crank shaft kit, crank shaft, cotter pin & washer
Factory Part Number	DBCXX-200RK7
Used on	2" Aluminum Couplers, 2" Stainless Steel Couplers, 2" Aluminum 90° Swivel Couplers
Weight Lb	0.4200

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us