BAYLOC® DRY DISCONNECT COUPLER REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 02:12 AM

SKU
: 27499

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: DBCXX-300RK7

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Includes	replacement shaft kit, shaft, cotter pin, bearing, shaft retainer
Factory Part Number	DBCXX-300RK7
Used on	3" Aluminum Couplers, 3" Stainless Steel Couplers
Weight Lb	0.0100

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us