
SEQUENTIAL VAPOR VENT REPAIR KIT



FECHA
: 11/24/2026 10:24 PM

SKU
: 21738

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: VR6030RK1

Features:
Piston, retaining ring, hitch pin, (2) top lip seal, bottom lip seal, O-ring, Baylast™ poppet gasket

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Replacement seal kit with Baylast? Poppet Seal
Factory Part Number	VR6030RK1
Used on	VR6030SQ sequential vapor vent
Weight Lb	0.1400

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us