SEQUENTIAL VAPOR VENT REPAIR KIT



FECHA
: 11/23/2026 09:49 PM

SKU
: 21739

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: VR6030RK2

Features:
Piston, (2) top lip seal, bottom lip seal

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Replacement piston assembly
Factory Part Number	VR6030RK2
Used on	VR6030SQ sequential vapor vent
Weight Lb	0.0600

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us