SEQUENTIAL VAPOR VENT REPAIR KIT



FECHA
: 11/23/2026 10:17 PM

SKU
: 21740

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: VR6030RK3

Features:
Baylast™ poppet gasket

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Replacement Baylast? Poppet Seal
Factory Part Number	VR6030RK3
Used on	VR6030SQ sequential vapor vent
Weight Lb	0.0400

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us