SEQUENTIAL VAPOR VENT REPAIR KIT



FECHA
: 11/23/2026 10:18 PM

SKU
: 21745

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: VR6035RK3

Features:
Baylast™ poppet gasket

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Replacement Baylast? Poppet Seal
Factory Part Number	VR6035RK3
Used on	VR6035SQ sequential vapor vent
Weight Lb	0.0100

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us