BUTTERFLY VALVE REPLACEMENT PARTS



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/23/2026 08:53 PM

SKU
: 420

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 112318

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Seat
Factory Part Number	112318
Material	Black Buna
Size	5"
Used on	Part # DB5-400-1500

KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us