AIR RELIEF VALVE REPAIR KIT

FECHA
: 11/24/2026 12:08 AM

SKU
: 2279

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: 2182RK18



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	2182 repair kit
Includes	Spring seat, diaphragm, valve plate, bolts, lockwashers, tamper proof seal and valve label
Factory Part Number	2182RK18
Pressure Rating	15 PSI Spring (+2/-0 tolerance)
Weight Lb	1.2500

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us