# B5107-SERIES BUTTERFLY VALVE REPAIR KIT




** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 02:12 AM

SKU
: 23125

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: B5107-RKE400

Features:
(1) seat and (2) bushings included

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Color** | Black |
| **Factory Part Number** | B5107-RKE400 |
| **Material** | EPDM |
| **Size** | 4" |



KMX
2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us