SIGHT FLOW INDICATOR REPAIR KIT



FECHA
: 11/23/2026 07:51 PM

SKU
: 17094

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: O246BU

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Buna-N O-ring
Factory Part Number	O246BU
Used on	4-1460-AL
Weight Lb	0.0100

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us