SIGHT FLOW INDICATOR REPAIR KIT



FECHA
: 11/23/2026 07:57 PM

SKU
: 17095

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: O249BU

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Buna-N O-ring
Factory Part Number	O249BU
Used on	5201-SFI
Weight Lb	0.0110

** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

KMX

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us

www.kmxusa.us