JRZL-400 SERIES POSITIVE DISPLACEMENT PUMP REPAIR KIT



** Imágenes referenciales*
*** Algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible*

FECHA
: 11/24/2026 02:29 AM

SKU
: 18405

MARCA
: DIXON VALVE

MODELO
: RZL-440B-3E-KIT

Safety notes:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Description	Triple Lip Seal Repair Kit
Includes	2 - O-ring rotor EPDM, 2 - Triple Lip Seal, 2 - Lip Seal Cover, 2 - Ceramic Coated Sleeve
Mandatory Pkg/Box Qty	1
Material	EPDM
Factory Part Number	RZL-440B-3E-KIT
Used on	JRZL-400 Series

2645 Executive Park Drive, Weston, Fort Lauderdale, FL 33331, EEUU
sales@kmxusa.us
www.kmxusa.us